

Geltende Regeln für Spediteure & Lieferanten beim Betreten unserer Baustelle / Standorte

Helmpflicht auf Baustellen.



An Standorten ist der
Schutzhelm bei Arbeiten
in der Höhe sowie beim
Be- und Entladen **mit
Hebehilfsmittel** zu
tragen.

Sicherheitsschuhe sind auf Baustellen sowie an den Standorten Pflicht.



Tragen von Warnkleidung mindestens Warnweste in gelb oder orange.



Vorfall oder Problem melden:



Powered by

SafetyCulture

Wichtige Hinweise !

Be- & Entladen:

- Bei Be- & Entladetätigkeiten ist das Warnblinklicht oder die Rundumleuchte anzuschalten

Zustand:

- Defekte PSA ist unzulässig

Eigene PSA mitbringen:

- Lieferanten und Spediteure müssen ihre eigene PSA mitbringen.

Keine Ausnahme:

- Auch bei kurzen Aufenthalten gilt Tragepflicht.

Weitere Sprachen:

- <https://www.powerlines-group.com/downloads/>

Zuwiderhandlungen haben Folgen!

Personen, die sich nicht an diese Regeln halten, werden umgehend von der Baustelle / Standort verwiesen!